
Transverter 24 GHz portable de F1PYR



Transverter 24 GHz / 144 MHz

- Vues intérieures réparation connectique DC (rel n°1 HS)
- Schéma de principe
- Mesures Rx améliorations apportées sur le couple gain/Nf:

LNA seul

Transverter chaîne Rx entière

Pertes relais WR42 (non large bande) + adaptateurs WR42 à vis

Adaptateur/ coupleur WR42 à 2 sorties SMA


Adaptateur d'impédance WR42 à 3 vis, à la place d'un filtre passe-bande

- Mesures Tx:

Ampli driver Milliwave Ampli final Prinz à TGA4915


Annexes:

- Mesures de S11 sur 3 cornets doubles 10 / 24 GHz
- Alignement d'un filtre SMA en cuivre sur 24 GHz




F5DQK – décembre 2012 Transverter 24 GHz portable de F1PYR


Connectique DC, avant rel n°1 QRT




Connectique DC, avant rel n°1 QRT




Connectique DC après substitution relais n°1 HS




Relais WR42 : contact de recopie



Connectique DC: sequencer DB6NT




Synoptique



Améliorations DC à prévoir :

- -« merger » les relais 1 et 2 par 1 seul relais à 2 contacts RT (il y est déjà « câblé en l'air »)
- placer des diodes antiretour sur toutes les bobines relais
- lors de la mise sous tension +12V, placer un 100nF entre base et émetteur du NPN pour éviter le claquement intempestif des relais
- utiliser en priorité le contact de recopie du relais guide -> supprime totalement le sequencer !

Mesures partie Rx



Mesures Rx chaîne complète, côté 144

Diode HP346c à la place du cornet, dégrossissage à valeur 24.050 GHz fixe

Direct à 144 MHz, table ENR corrigée



Calibration à 24,50 GHz FI=144 MHz





Mesures Rx AVANT conversion

Chaîne WR42 amont + switch + WR42 aval + LNA DB6NT









Mesures Rx AVANT conversion

Etude chaîne WR42 amont + WR42 aval + LNA DB6NT sans puis avec le relais guide

Donc passer de 2.34 à 1.76dB uniquement en enlevant les 6 vis de règlage, devrait donc être un jeu d'enfant → grossière erreur!

- -Le fait d'enlever uniquement toutes les vis empire alors le Nf et lui rajoute d'emblée 1 dB de plus → Nf= 3dB environ, donc valeur catastrophique ? !
- Avec cette énorme déception et vues les grosses difficultés d'accès à l'intérieur du coffret au niveau des ensembles (écrous+vis) M2, il a alors été décidé de démonter le bloc relais complet, tout en gardant la marque initiale correspondant à l'illumination maxi parabole effectuée antérieurement
- Chaque ensemble vis + écrou une fois légèrement dévissé possède beaucoup de jeu → opérer avec tournevis + micropince, en vue d'effectuer les règlages avec jeu minimal au niveau du serrage

Procédure de réglage :


- Régler les 2 x 3 couples vis/écrous amont/aval par règlages convergents, en visant uniquement le Nf_min à 24.050 GHz, mais tout en ayant un œil sur le gain
- Ne pas uniquement viser le gain_max car il conduit alors à une valeur de Nf bien plus forte

a/ d'abord arriver au meilleur compromis SANS le relais → mesures gain/Nf b/ insérer le relais, repeaufiner les vis → nouvelles mesures !!

Mesures Rx AVANT conversion


a/ optimisation <u>SANS</u> le relais guide







F5DQK – décembre 2012 Transverter 24 GHz portable de F1PYR



F5DQK - décembre 2012 Transverter 24 GHz portable de F1PYR

Mesures Rx avant conversion: 1ère conclusion

- -Diode HB346c à la place du cornet
- -Sortie de mesure = sortie LNA DB6NT

Mesures Rx	Gain	Nf_min	Observations		
Transverter à réception	23.4	2.34	Y-a mieux!		
LNA nu tout seul	25.9	1.76	LA référence!		
LNA + 2 guides + relais	23.5	2.34	Vis laissées d'origine		
LNA + 2 guides		2.04	Vis optimisées en Nf, meilleur compromis trouvé		
LNA + 2 guides + relais	25.22	2.15	Je ne peux pas faire mieux		

- -Curieuses portions de guide à vis et flanges inégaux, en vue de s'adapter au relais WR42!!
- -Relais Relcom RDW-SR002 un peu « perteux » :


non large bande car non utilisable à F< 21.6 GHz (voir courbes de gain)

Perte à 24 GHz non négligeable de presque 0.1 dB!!


Meilleur compromis AVANT conversion : gain 25.2 dB, Nf= 2.15 dB (sortie LNA)

Gain sur le NF obtenu : tout juste 0.2dB!! Il manque 0.4 dB pour tangenter les valeurs du LNA tout nu, ce qui correspond à la perte totale incompressible en amont du LNA (avant on avait 0.6dB)!


Transition WR42 à 2 sorties SMA




Adaptateur d'impédance WR42 à 3 vis




Ampli driver seul : gain linéaire au scalaire




P_out du driver seul






22

Ampli final seul Prinz (TGA4915) au scalaire



Comparaison avec boîtiers 1et 2 de F4CKC



Mesures Rx et Tx chaîne entière


Mesures chaîne Rx	Gain (dB)	Nf_min (dB)	Observations
Transverter à réception	31.2	2.79	
Transverter DB6NT seul	14.6	6.2	MKU24GC coaxial en FI 144 MHz
Transverter DB6NT seul	4.2	9.6	MKU24GC coaxial en FI 432 MHz
Transverter optimisé	35.1	2.29	Après optimisation partie RF
Consommation Rx	460mA	400 mA	Froid puis chaud

Mesures chaîne Tx	P (dBm)	P (W)	I(A)	Observations
Sortie cornet	36.1	4.07W	8.9	Perte rel WR42 + coax_out = 0.62 dB
Ampli 2 sortie directe	36.7	4.7W	6.5	I_DC plus faible ? ?

Annexes: Cornets 10 / 24 GHz W1GHZ et maison Filtre SMA en cuivre


2 cornets doubles 10/24 GHz W1GHZ





Mesures S11 sur 2 cornets doubles à 10 GHz


10 GHz : Mesure effectuée avec la meilleure des 2 transitions circulaire/plane




Mkr	Trace	X-Axis	Value	Notes	
1 V	S11a	10.3625 GHz	-13.59 dB		
2 ₹	S11b	10.3625 GHz	-19.46 dB	8	

Mesures S11 sur 3 cornets doubles à 24 GHz

24 GHz : Mesure effectuée avec la meilleure des 2 transitions circulaire/plane



Filtre SMA en cuivre aligné à 24 GHz



Grosse difficulté d'alignement due à l'énorme jeu vis/contre-écrou M1,5 et au manque d'outil adapté